

Service Information

Gerät: **WKC 3300 RDS, WKC 3301 RDS, SCD 3390 RDS**

Mögliche Beanstandung:

Zeitweise kein Ton in den rückwärtigen Lautsprechern.

Ursache:

Die o.g. Gerätetypen schalten die hinteren Endstufen bei Erreichen einer definierten Temperaturschwelle, zur Vermeidung thermischer Schäden, selbsttätig ab.

Die Zeitspanne bis zum Ausschalten ist hauptsächlich abhängig von der Höhe der eingestellten Lautstärke und der Temperatur im Fahrzeug.

Nach Abkühlung des Gerätes, z.B. aufgrund niedrigerer Lautstärkeeinstellung, werden die hinteren Kanäle automatisch wieder zugeschaltet.

Abhilfe:

Da es sich bei diesem Verhalten der Geräte nicht um einen Fehler sondern um eine implementierte Sicherheitsfunktion handelt, bitten wir bei eventuellen Reklamationen die Kunden entsprechend zu informieren.

Werkstatt:

Im Reklamationsfall bitte beachten.

CAR AUDIO

Lfd.-Nr. 1/99